

Opis przedmiotu zamówienia

Diagnostyka REJESTRATORA CIŚNIENIA KRWI TĘTNICZEJ (HOLTER) SN 16070880
typ EC-ABP LABTECH 2017 (OKR/P48)

Lp.	Wymagane czynności:
1.	Diagnostyka REJESTRATORA CIŚNIENIA KRWI TĘTNICZEJ (HOLTER) SN 16070880 typ EC-ABP LABTECH 2017 (OKR/P48)
2.	Określenie zakresu i przedstawienie oferty naprawy
4.	Sporządzenie raportu po wykonaniu usługi
5.	Czas realizacji 14 dni
6.	Warunki płatności: 30 dni od wystawienia faktury
7.	Wymagana stawka 8% VAT przez Zamawiającego