



MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE

04 – 749 Warszawa ul. Bursztynowa 2

tel. (+48 22) 47 35 300 fax (+48 22) 815 67 39 www.mssw.pl kancelaria@mssw.pl

Warszawa, dn. 27.10.2021 r.

Znak Sprawy: 1244/ZP/21

Odpowiedź na pytania dotyczące Naprawy aparatu RTG z ramieniem C

Pytanie 1 Prosimy o podanie dokładnego zakresu aparatu RTG z ramieniem C firmy Siemens typ Arcadis Orbic s nn20267: „**Opis podzespołów do naprawy:**

1. Naprawa monitora

2. Naprawa UPS

3. Naprawa hamulca”

Prosimy o informację dotyczącą wymaganego zakresu naprawy każdego podzespołu, w tym podanie PN (part numberów) części, które ewentualnie są do wymiany. Prosimy o udostępnienie raportu serwisowego z wykonanej diagnostyki ze stwierdzeniem zakresu naprawy ww. podzespołów w aparacie.

Odpowiedź : Przekazujemy raporty serwisowe otrzymane po diagnostyce.

