

KARTA PRACY NR DH/27/04/2021/1

NAPRAW GWARANCYJNYCH / POGWARANCYJNYCH

DATA WYKONANIA USŁUGI: 27.04.2021

CZAS PRACY: _____

NAZWA I ADRES PLACÓWKI:

Mieczyński Szpital Specjalistyczny w Warszawie ul. Bursztynowa 2
01-749 Warszawa

NAZWA I NUMER URZĄDZENIA:

RTG Siemens Arcadis Orbic SN: 20267

OPIS WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI:

Uszkodzony elektromagnes ruchem lewo/prawo
Zabrano do serwisu UPS MGE Evolution SN: AE2625001
oraz monitor Siemens SN: HX07004410

UWAGI I ZALECENIA:

WYMIENIONE CZĘŚCI: _____

ZAKRES UDZIELONEJ GWARANCJI: _____

DOJAZD: (Ilość km / rezultat): _____

CZAS W DRODZE: _____

IMIĘ I NAZWISKO SERWISANTA



IMIĘ I NAZWISKO OSOBY

POTWIERDZAJĄCEJ WYKONANIE USŁUGI

PODPIS I PIECZATKA FIRMOWA
MULTIMEDIA-CENTER
Piotr Dąbrowski
20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 182a
tel. 81 440 20 47
NIP 713 285 18 27, REGON 060381952

PODPIS I PIECZATKA PLACÓWKI / ODDZIAŁU

RAPORT Z DIAGNOSTYKI URZĄDZENIA

DATA WYKONANIA USŁUGI: 05.05.2021

CZAS PRACY:.....

NAZWA I ADRES PLACÓWKI:

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa

NAZWA I NUMER URZĄDZENIA:

RTG Siemens Arcadis Orbic S/N: 20267

OPIS USZKODZEŃ:

- 1) Uszkodzona płyta główna w monitorze
- 2) Uszkodzone akumulatory oraz inwerter w UPS
- 3) Uszkodzone hamulce

UWAGI I ZALECENIA:

Zalecana naprawa wymienionych uszkodzeń

.....
IMIĘ I NAZWISKO SERWISANTA

.....
IMIĘ I NAZWISKO OSOBY POTWIERDZAJĄCEJ
WYKONANIE USŁUGI

.....
PODPIS I PIECZĄTKA FIRMY

.....
PODPIS I PIECZĄTKA PLACÓWKI