







Drzewa pomiędzy drogą pożarową a budynkiem

Drzewa pomiędzy drogą pożarową a budynkiem

Drzewo uniemożliwiające przejazd samochodów

	HYDRANT ZEWNĘTRZNY DN 80			
	DOJAZD DLA EKIP RATOWNICZYCH			
	BUDYNKI OBJĘTE ZAKRESEM EKSPERTYZY			
	WEJŚCIE DO BUDYNKU			
OBIEKT:		BUDYNEK B I C MIĘDZYLESKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO PRZY UL. BURSZTYNOWEJ 2 W WARSZAWIE		
TEMAT:		EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWOŻAROWEJ		
OPRACOWALI:		dr inż. Przemysław Kubica Rzecznik ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 481/2006	inż. Marian Nocula Rzecznik ds. budowlany nr upr. bud. 493/67 CRRB 131/97/R	
Nazwa rysunku:		Plan sytuacyjny	Skala: 1: 750	Nr rysunku: 01